

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45»

650023, г. Кемерово,
пр. Ленина, 130а
тел. (факс) (3842) 51-05-55
ре тел. (3842) 51-87-22
e-mail: kuz.school.45@mail.ru
исх. № 173 «18» октября 2023г.

И.о. прокурора города Кемерово
В.С. Дивисенко
директора МБОУ «СОШ № 45»
О.И Антроповой

Уважаемый Вячеслав Сергеевич!

В ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений № 48 от 21 февраля 2023 г поясняю следующее:

1. Устранить искусственной освещенности в спортивном в спортивном зале довести до гигиенических нормативов соответствуют требованиям V. Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3585-21, п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и предоставить подтверждающие протоколы лабораторных исследований.

Заменены лампы на светодиодные в спортивном зале в количестве 128 шт. Написано заявление в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» провести измерения уровней искусственной освещенности.

2. В учебных кабинетах использовать ламп одного типа п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

В кабинетах и коридорах происходит постепенная замена ламп одного типа, на светодиодные. Заменены лампы одного типа: в кабинете № 5, спортивном зале полностью, в других помещениях по мере финансирования.

3. В медицинском кабинете предусмотреть резервное горячее водоснабжение, п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологическое требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В медицинском кабинете смонтировано резервное горячее водоснабжение.

4. Провести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции здания, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Система приточно-вытяжной вентиляции здания МБОУ «СОШ № 45» исправна. Произведена замена калориферов – 4шт, акт ООО «Техреалсервис» от 03.07.23г, , произведена замена комплектующих шкафа управления(установка П-2) акт ООО «Техреалсервис» от 03.07.23.

5. Обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предупреждающих заселение объекта грызунами, синантропными членистоногими: на потолке лестничной клетки 4 этажа выполнить герметизацию крышки люка, в помещении книгохранилища, в столярной и слесарной мастерских для мальчиков устранить щели полового покрытия, в процедурном кабинете и лаборантской кабинета химии устранить трещины между стенами и потолком ,трещины в плинтусах и полу, выполнить герметизацию короба для коммуникаций, в медицинском кабинете устранить трещины по периметру дверного блока, устранить трещины в плинтусах, линолеум подвести под плинтус, в кабинете № 4

устранить трещины в плинтусах, в зале хореографии, в кабинете № 4 провести ремонт стен, нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>>; раздела III. п. п. 98., 108. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования профилактике инфекционных болезней»

Пункт Предписания выполнен не в полном объеме, запрошены коммерческие предложения, написаны письма. В кабинете № 4 проведен косметический ремонт стен и потолка. На 4 этаже заменен пол и постелен линолеум, трещины в плинтусах устранены, в лаборантской кабинета химии устранены трещины между стенами и потолком.

6. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха в учебных и административных помещениях, большого и малого спортивных залов, зала хореографии, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»

Приборы для обеззараживания воздуха установлены.

7. В процедурном кабинете на стенах и потолке устранить трещины и отслоение штукатурного слоя, дефекты в отделке стен, в медицинском кабинете отделку стен выполнить отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Написано письмо в Управление образования на финансирование медицинского кабинета, приложена смета на сумму 483 460,80 рублей.

8. Провести ремонт стен в помещениях столярной и слесарной мастерских, в кабинете преподавателя трудового обучения, на стенах лестничной клетки ведущий в подвальные помещения, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Пункт Предписания исполнен частично, стены лестничной клетки, ведущие в подвальное помещение, отремонтированы.

9. В лаборатории географии и биологии, гардеробном помещении для старших классов отделку стен выполнить материалами устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих веществ п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Написано письмо в Управление образования города Кемерово ремонт в лаборантской географии и биологии будет выполнен

10. В лаборантской химии, процедурном кабинете, столярной мастерской, на лестничном пролёте 1-2 этажа на потолке устранить следы течи, провести ремонт, нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Пункт Предписания выполнен не полностью, проведен косметический ремонт в лаборантской химии, на лестничном пролете, следы течи устранены.

11. В санитарных узлах, раздевалках при спортивном зале потолок выполнить материалами, допускающими проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих веществ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Плитки на потолке будут заменены до 31.10.2023 г.

12. Помещения младших классов (№ 40, № 41, № 42, №43) разместить не выше 3 этажа, п3.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Помещения младших классов размещены не выше 3 этажа. Кабинеты № 40-43 размещены на 1 и 3 этажах.

13. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 учащегося 1-4 классов при фронтальных формах обучения в кабинетах №4, №30, №31, №32, №40, №41, №42, №43, п3.4.14. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI п.172 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания»

С 2023-2024г учебного года с 01 сентября при приеме в школу будет учитываться соблюдение нормы площади на одного учащегося 1-4 классов.

14. Обеспечить соблюдения нормы площади на 1 учащегося 5-11 классов при фронтальных формах обучения в кабинетах, п. 3.4.14. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI п.172 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания»

С 2023-2024г учебного года с 01 сентября при приеме в школу будет учитываться соблюдение нормы площади на одного учащегося 1-4 классов.

15. В гардеробных помещениях обеспечить условия для хранения обуви на каждого обучающегося, в гардеробе для учащихся начальной школы установить достаточное количество вешалок для одежды, п. 3.4.5. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В гардеробе для учащихся начальных классов установлены новые гардеробные секции на 200 мест.

16. Выполнить ограждения территории по периметру забором в полном объеме, п.2.2.1. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Написано письмо № 146/2 от 04.07.23г в Управление образования, приложено три коммерческих предложения на сумму 12941878,95 рублей о выделении финансирования на ограждение территории по периметру забором.

Директор МБОУ «СОШ № 45»



О.И. Антропова

